



19A4 – INFORMATION SUR LA MISE À JOUR DU LOGICIEL

CONTRÔLEUR D'INFODIVERTISSEMENT (IMC)
VERSION LOGICIEL – INCONTROL TOUCH PRO 19A4

PROBLÈMES RÉSOLUS DANS CETTE VERSION :

APPLE CARPLAY®

- Le son de l'appel ne sera plus muet sur le haut-parleur du système après l'acceptation d'un appel via Apple CarPlay®*.

(E-PACE UNIQUEMENT)

ÉCRAN D'INFORMATION PENDANT LA CONDUITE

- La répartition du couple avant et arrière s'affiche désormais correctement.
- Les niveaux du couple s'affichent désormais correctement.

*Les services offerts par Apple CarPlay® dépendent de la disponibilité des fonctions dans votre pays. Pour plus d'informations, reportez-vous au site [<https://www.apple.com/ios/carplay/>].